

Programos

Rinktis šepetį arba purkštuką pagal nurodytą programos spalvą.

1



Atmirkymo putos

Purvo atmirkymas naudojant putas.

2



Plovimas aukštu slėgiu

Nešvarumų pašalinimas naudojant intensyvų valiklį.

3



Aktyvios putos

Putų šepetėliu valykite nešvarumus.

Prieš naudojimą patikrinkite, ar šepetys švarus, jei ne - išvalykite jį.

4



Skalavimas

Nuskalaukite putų ir nešvarumų likučius.

5



Vaškavimas

Skalavimas vaško tirpalu, kad būtų užtikrinta ilgalaikė apsauga ir blizgesys.

6



Blizginimas

Suteikia paviršiui blizgesį be papildomo šluostymo.